# TASKI® Jontec Nobile Plus

## Sredstvo za kristalizacijo talnih površin iz marmorja, za visok sijaj

**Opis**

TASKI Jontec Nobile Plus se uporablja za mokro kristalizacijo in zaščito kamnitih talnih površin na kalcijevi osnovi.

**Ključne lastnosti**

- Zaradi kombinacije kemičnih in mehanskih lastnosti hitro daje zrcalni sijaj
- Zmanjšuje propustnost vode in umazanije, kar poenostavi dnevno čiščenje in vzdrževanje
- Povečuje kontrastnost in stopnjuje naravni izgled kamna
- Občutno izboljša odpornost na zdrse

**Prednosti**

- Zasnovano za visoko učinkovito mokro kristalizacijo
- Vsebuje drobno zrnate brusilne komponente za povečano mehansko poliranje
- Zelo močno delovanje

**Navodila za uporabo**

**Odmerjanje**

Iz 3 delov praška in 1 dela vode pripravite raztopino. Prašku počasi dodajajte vodo in stresajte, da nastane homogena pasta. Prosimo, zagotovite energično stresanje paste in tako ustvarite enakomerno porazdelitev. Pred nanosom paste na površino mešanico ustrezno pretresite, da se kristali ne posedejo in se ustrezno razporedijo po tleh.

**Nanos**

1. Če so na tleh vidne praske in poškodbe, površino 2 minuti po m² brusite z diamantno blazinico P400, nato pa pred izvedbo kristalizacije nadaljujte še z brušenjem 5 minut po m² z diamantno blazinico P1800 ali P2000.
2. Uporabite 1% nevtralne čistilne raztopine in površino očistite z enokolutnim strojem z rdečim filcem. Nato površino posesajte. Za odstranitev vseh delcev umazanije zagotovite primerno vodo za izpiranje. Pasto pripravite iz 3 delov Nobile Plus in 1 dela vode. Na m² uporabite 40 gramov paste.
3. Tla navlažite z mokrim mopom. Zagotovite, da je mop le vlažen, da na tleh ne ostaja presežek vode. Izjemno pomembno je, da so tla pred nanosom TASKI Jontec Nobile Plus rahlo vlažna.
4. Pasto razprostite v središče področja nanosa. Neposredno na pasto namestite enokolutni stroj z nizkimi obrati, težak najmanj 50 kg, z rdečim filcem.
5. Pričnite z enakomernim razporejanjem paste na celotno površino, ki jo želite obdelati.
6. Obdelujte 3-4 minute/m². Pasta se ne sme zasušiti. Kadarkoli je potrebno, potresite nekaj vode, da ohranite pasto kremasto.
7. Ob koncu kristalizacije s svežo vodo razredčite brozgo in jo posesajte s sesalcem za mokro sesanje. Za zagotovitev popolnega izpiranja izdelka površino zalijte in obdelajte z veliko nevtralne čistilne raztopine. Raztopino odstranite s sesalcem za mokro sesanje.
8. Ko se tla popolnoma posušijo, jih suho obdelajte z enokolutnim strojem, pri obratih 200-1500/min., z mehkim, belim filcem.

© A.I.S.E.

# TASKI® Jontec Nobile Plus

## Sredstvo za kristalizacijo talnih površin iz marmorja, za visok sijaj

### Tehnični podatki

| Osnova | SKU | Opis/Velikosti pakiranja | Razpršilka | Vedro | Izgled | pH vrednost čisto | pH vrednost ob uporabi | Relativna gostota (20C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Koncentrat** | 100878707<br>100918757 | Jontec Nobile Plus 5kg | n.a. | n.a. | Bel prašek | n.a. | < 2 | 1g/ml |

Navedeni podatki so tipični za normalno proizvodnjo in ne specificirajo proizvoda.

### Varno ravnanje in podatki o shranjevanju

Celotna navodila za ravnanje z izdelkom in njegovo shranjevanje so navedena v ločenem Varnostnem listu izdelka. Samo za profesionalne uporabnike / specialiste.

### Primernost izdelka

Ne uporabljajte na površinah, ki so občutljive na kisline.

### Okoljevarstvena informacija

Površinsko aktivne snovi v tem izdelku so skladno z zahtevami Direktiv EU 73/404/EEC in 73/405/EEC ter njunih poznejših dopolnil biološko razgradljive.



© 2016 Sealed Air Corporation. All Rights Reserved 52450 sl 08/16